HEIZRAUM-BODEN MIT BELZONA VERSIEGELT

ID: 3396

Industrie: *Gebäude & Strukturen*
Anwendung: *Problemzonen am Boden*
Substrat: *Beton*
Produkte: ** Belzona 5231 (SG Laminate) ,*

Standort des Kunden: *Krankenhaus, Großbritannien*
Antragsdatum: *Mai 2009*

Problem

Durch den undichten Boden gelang Wasser in den unter dem Heizraum liegenden Operationssaal.

Fotobeschreibungen

* 1.Schadhafter Boden ,
* 2.Auftrag von Belzona 5231 (SG Laminate) ,
* 3.Abgeschlossene Anwendung ,
* 4.Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Heizraum eines Krankenhauses

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-8 durchgeführt. Der Fußboden wurde zuerst diamantgeschliffen und anschließend mit 2 Schichten Belzona 5231 (SG Laminate) beschichtet.

Belzona-Fakten

Die gesamte Anwendung wurde an einem Wochenende durchgeführt. Durch die geruchlosen und lösemittelfreien Eigenschaften von Belzona 5231 (SG Laminate) wurde der Krankenhausbetrieb in keiner Weise beeinträchtigt.

Copyright © Belzona International Limited 2026