

EXTERNER KORROSIONSSCHUTZ FÜR TANKS MIT BELZONA

ID: 3405

Industrie: Chemie & Petrochemie

Standort des Kunden: Kraftstoffvertrieb, Tamaulipas-Feld,
Mexiko

Anwendung: Tanks und Eindämmungsbereiche für
Chemikalien

Antragsdatum: August 2000

Substrat: Unlegierter Stahl

Produkte: * Belzona 6111 (Liquid Anode) ,
* Belzona 5111 (Ceramic Cladding) ,

Problem

An den Tankwänden kam es zu Schäden aufgrund externer Korrosion.



Fotobeschreibungen

- * 1. Oberflächenvorbereitung ,
- * 2. Anwendung von Belzona 6111 (Liquid Anode) ,
- * 3. Abgeschlossene Anwendung ,
- * 4. Tankanwendung nach 10 Jahren ,

Anwendungssituation

Öllagertank

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-5 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Nach 10 Jahren im Betrieb wurde bei einer Inspektion festgestellt, dass sich die Beschichtung noch immer in perfektem Zustand befand. Dank der Belzona-Anwendung konnte der Kunden ca. 39.500 USD an Wartungskosten einsparen.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Repair • Protect • Improve