

BELZONA REPARA UNE COLONNE DE BIODIESEL

ID: 3423

Industrie: Chimie & Pétrochimie

Localisation du client: Producteur de biodiesel à Memphis, Tennessee, Etats-Unis

Application: Pompes centrifuges

Date de la demande: Novembre 2006

Substrat: Acier inoxydable

Des produits: * Belzona 4301 (Magma CR1 Hi-Build) ,

Problem

Suite à des contraintes sur la bride, une fissure est apparue au niveau de la soudure, entraînant des fuites de biodiesel. Cette fuite était située à 40 mètres de hauteur.



Descriptions des photographies

* 1. Colonne à réparer. 2. Colonne pendant la réparation. 3. Zone réparée sur la colonne. 4. Vue rapprochée de cette zone. ,

Cas d'application

Une colonne de biodiesel

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les Procédures Belzona CEP-3 et CEP-6.

Faits sur Belzona

La solution Belzona a offert au client une réparation rapide sans avoir besoin de vidanger la colonne, ce qui aurait été inévitable si la soudure avait été choisie.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer