

BELZONA®、潜在的な健康障害を食い止める

ID: 3448

業界: 水処理・廃水処理

顧客の場所: テキサス州のキャメロン市にある排水処理プラント

申し込み: タンク、薬品流出防止設備

出願日: 2006年8月

基板: コンクリート

製品: * Belzona® 1161 (スーパーUWメタル) Belzona® 3121 (MR7) Belzona® 補強テープ,

Problem

排水処理施設にできたクラックから漏洩



写真の説明

* 1. 排水処理工場の2mに及ぶクラック 2. Belzona® 1161でクラックからの漏洩を止める 3. Belzona® 3121と補強テープで補修 4. クラックの上部半分を補修完了,

アプリケーションの状況

排水処理プラントに2mのクラック

塗布方法

施工はBelzona Know-How System Leaflet TCC-12に準拠。

Belzonaの事実

当顧客はこの施工の結果に大変満足していました。

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Repair • Protect • Improve