

BELZONA®、変圧器のフランジ部からの漏洩をシール

ID: 3452

業界: 電力

顧客の場所: カナダ、ブリティッシュコロンビア
州にある配電会社

申し込み: タンク、薬品流出防止設備

出願日: 1990年8月

基板: 軟鋼

製品: * Belzona® 2211 (MPエラストマーハイビルド) Belzona® 2221 (MPエラストマーフルイド) ,

Problem

フランジ間からオイルが漏洩



写真の説明

* 1. 油で覆われたフランジの様子 2. 良い状態の素地表面にするために脱脂、ブラスト処理を行う 3. ボルト締め工程中の様子 4. 施工完了 ,

アプリケーションの状況

変圧器のフランジ部

塗布方法

施工は修正後のBelzona Know-How Leaflet TCC-2に準拠。

Belzonaの事実

Belzona®

製品を使用することで、変圧器の上部を取り外すことなく補修を完了することができました。変圧器の上部を取り外した場合、長時間、電力供給を停止せざるえない状況になっていました。

For more examples of Belzona Know – How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Repair • Protect • Improve