

# BELZONA® 1161、排水管と高温な井戸ポンプからの漏洩を 止める

ID: 3453

業界: 水処理・廃水処理  
申し込み: バルブ、パイプ、継手  
基板: スチール  
製品: \* Belzona® 1291 (ESメタル) Belzona® 1161 (スーパーUWメタル) Belzona® 9341 補強テープ、

顧客の場所: アメリカの水処理工場  
出願日: 2008年12月

Problem  
流体の漏洩



## 写真の説明

\* 1. 排水管の穴 2. Belzona® 1161でシール 3. 高温の井戸ポンプから実際に起こっている漏洩 4. Belzona® 1291とBelzona® 1161で漏洩を止める、

## アプリケーションの状況

排水管と高温な井戸ポンプ

## 塗布方法

一時的に漏洩を止めるためBelzona® 1291 (ESメタル) を塗布した後、Belzona® 1161 (スーパーUWメタル) と補強テープを用い、恒久的に補修しました。

## Belzonaの事実

従来の補修方法では生産ラインを止めなければならないため、望ましい方法ではありませんでした。一方、Belzonaリーク・ソリューション工法は補修時間が短く簡単で、復旧時間の短縮、交換費用の節約を可能にしました。

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an  
ISO 9000 Registered  
Quality Management  
System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Repair • Protect • Improve