

# ФЛАНЕЦ ТРАНСФОРМАТОРА ИЗОЛИРОВАН С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ID: 3471

Промышленн *Power*  
ость:

Местоположение *Государственная*  
клиента: *энергетическая система,*  
*Великобритания*

Заявление: *VPF-Valves, Pipes and*  
*Fittings*

Дата подачи *Май 2008*  
документов:

Субстрат: *Сталь*

Продукты: \* *Belzona® 1161 (Супер UW Металл) ,*

## Problem

*Течи масла в болтовых соединениях фланца*



## Описание фотографий

\* 1. Участок течи 2. Применение зачистной машинки MBX (Bristle Blaster) для подготовки поверхности к нанесению продукта 3. Нанесение Belzona® 9341 и Belzona® 1161 на фланцевое соединение 4. Результат нанесения продукта ,

## Ситуация с приложением

Трансформатор

## Способ применения

Применение было проведено в соответствии с листовкой о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet VPF-11a. Поверхность была подготовлена с помощью зачистной машинки MBX (Bristle Blaster). Затем были использованы Belzona® 9341 (Армирующая лента) и Belzona® 1161 для герметизации фланцевого соединения.

## Белзона Факты

Нанесение было выполнено за короткий период времени без значительных усилий. Работа выполнена без необходимости спуска масла. Продукт Belzona® 1161, не требующий специальной обработки поверхности, позволил проведение эффективного ремонта на загрязненной маслом поверхности.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products  
FS 695214 are manufactured  
ISO 14001:2015 under an ISO 9000  
EMS 695213 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © Belzona International Limited 2024

  
**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение