BELZONA РЕМОНТИРУЕТ ИНТЕНСИВНУЮ ТЕЧЬ В ТРАНСФОРМАТОРЕ

ID: 3472

Промышленность: *Power*

Местоположение клиента: *Электросетевая компания, Великобритания*

Заявление: *VPF-Valves, Pipes and Fittings*

Дата подачи документов: *2007*

Субстрат: *Сталь*

Продукты: ** Belzona® 1161 (Super UW Metal) ,*
** Belzona® 9611 (ES-Metal) (прежде именуемый 1291) ,*

Problem

Течь масла вызывает загрязнение окружающей среды

Описание фотографий

* 1. Участок течи 2. Течь предотвращена с помощью Belzona ® 1291 3. Завершённое применение Belzona® 1161 ,

Ситуация с приложением

Трубопровод маслонаполненного трансформатора

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Hoy-Xay системными листовками о применении материалов VPF-11a. Изначально, был использован Belzona ® 1291 для герметизации интенсивной течи. Затем была произведена герметизация трубопровода для предотвращения дальнейшей течи.

Белзона Факты

При проведении ремонта удалось избежать дорогостоящего процесса слития масла (£8000). Ремонт при помощи продуктов Belzona был осуществлён менее чем за 2 часа.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2024