

BELZONA РЕМОНТИРУЕТ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА

ID: 3473

Промышленн Power
ость:

Заявление: VPF-Valves, Pipes and
Fittings

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona® 1161 (Super UW Metal) ,

Местоположение Электросетевая компания,
клиента: Великобритания

Дата подачи 2006
документов:

Problem

Течь масла фланцевого соединения труб.



Описание фотографий

* 1. Течь масла с фланца 2. Применяется Belzona ® 1161 3. Контроль применения Belzona® 1161 ,

Ситуация с приложением

Маслонаполненный трансформатор.

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Hoy-Hay системными листовками о применении материалов VPF-11a.

Белзона Факты

Ремонт был осуществлен на месте без необходимости снятия трансформатора с производства. Belzona ® 1161 был применён без необходимости слива трансформаторного масла. Результаты ремонта были полностью успешными.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение