

BELZONA РЕМОНТИРУЕТ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА

ID: 3473

Промышленн *Power*

ость:

Заявление: *VPF-Valves, Pipes and Fittings*

Субстрат: *Сталь*

Продукты: * *Belzona® 1161 (Super UW Metal) ,*

Местоположение *Электросетевая компания,*

клиента: *Великобритания*

Дата подачи *2006*

документов:

Problem

Течь масла фланцевого соединения труб.



Описание фотографий

* 1. Течь масла с фланца 2. Применяется Belzona ® 1161 3. Контроль применения Belzona® 1161 ,

Ситуация с приложением

Маслонаполненный трансформатор.

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Ноу-Хау системными листовками о применении материалов VPF-11a.

Белзона Факты

Ремонт был осуществлен на месте без необходимости снятия трансформатора с производства. Belzona ® 1161 был применён без необходимости слива трансформаторного масла. Результаты ремонта были полностью успешными.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2026