

# VENTILATORLAUFRAD UND LAUFRADMANTEL MIT BELZONA REPARIERT

ID: 3495

Industrie: Allgemeine Industrie

Standort des Kunden: Stahlunternehmen, Hamilton, Ontario, Kanada

Anwendung:

Ventilatoren, Gebläse und Kompressoren

Antragsdatum: Mai 2003

Substrat: Verzinkter Stahl

Produkte: \* Belzona 1341 (Supermetalglide),

## Problem

Aufgrund festsitzender Partikel hatte das Laufrad eine Unwucht.



## Fotobeschreibungen

\* 1. Gestrahltes Laufrad (Profil: 72-102 &micro;m, blankes Metall) ,

\* 2. Laufrad mit 2 Schichten Belzona 1341 (Supermetalglide) ,

\* 3. Abgeschlossene Anwendung am Laufradmantel ,

## Anwendungssituation

Ventilatorlaufrad

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FBC-2 durchgeführt.

## Belzona-Fakten

Das Laufrad wurde vor und nach der Anwendung dynamisch ausgewichtet.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

