

# DENKMALGESCHÜTZTES GEBÄUDE MIT BELZONA GESCHÜTZT

ID: 3497

Industrie: Gebäude & Strukturen

Standort des Kunden: Instandhaltungsunternehmen im  
Auftrag der Stadt Liverpool,  
Großbritannien

Anwendung: Wandproblembereiche

Antragsdatum: September 2001

Substrat: Mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) beschichtetes Mauerwerk

Produkte: \* Belzona 5151 (Hi-Build Cladding),  
\* Belzona 3111 (Flexible Membrane),

## Problem

Die Gebäudefassade war durch Abgase, Schadstoffe und Schmutz verfärbt worden.



## Fotobeschreibungen

- \* 1. Vor der Anwendung ,
- \* 2. Während der Anwendung, nach Grundierung der Oberfläche ,
- \* 3. Abgeschlossene Anwendung ,

## Anwendungssituation

Denkmalgeschütztes Gebäude (Grade 1, Großbritannien)

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt WPA-1 durchgeführt.

## Belzona-Fakten

Das Gebäude war vor elf Jahren mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) gegen Wasser- und Feuchtigkeitseintritt beschichtet worden. Nach einer Inspektion stellte sich heraus, dass die Belzona-Beschichtung zwar sehr schmutzig, aber dennoch in einwandfreiem Zustand war. Der Kunde entschied sich anstatt einer Säuberung der bestehenden Beschichtung für den Auftrag einer selbstreinigenden Belzona-Beschichtung, die auch nach 4 Jahren im Einsatz noch tadellos ist.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Repair • Protect • Improve