

ABLUFTKANAL AUF GEBÄUEDACH MIT BELZONA REPARIERT

ID: 3500

Industrie: Allgemeine Industrie
Anwendung: Valves, Pipes and Fittings
Substrat: Verzinktes Metall
Produkte: * Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,

Standort des Kunden: Tiernahrungsproduzent, USA
Antragsdatum: April 2007

Problem

Undichte Verbindungsstellen führten dazu, dass übelriechende Gase ins Freie gelangten und Beschwerden in der Nachbarschaft hervorriefen.



Fotobeschreibungen

- * 1. Erste Verbindungsstelle ,
- * 2. Nahaufnahme der ersten Verbindungsstellenreparatur ,
- * 3. Reparatur der zweiten Verbindungsstelle ,

Anwendungssituation

Abluftkanal auf Gebäudedach

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt VPF-11a durchgeführt.

Belzona-Fakten

Jahrelange erfolgreiche und zum Teil sehr schwierige Reparaturen hatten den Kunden von der Effektivität der Belzona-Lösungen überzeugt.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Repair • Protect • Improve