

FENSTERBÄNKE MIT BELZONA REPARIERT

ID: 3503

Industrie: Gebäude & Strukturen

Standort des Kunden: Gemeinde, Großbritannien

Anwendung: Wandproblembereiche

Antragsdatum: Oktober 2007

Substrat: Beton

Produkte: * Belzona 4141 (Magma-Build) ,

* Belzona 5151 (Hi-Build Cladding) ,

Problem

Von Fensterbänken abplatzender Beton stellte in einer Kinderbetreuungseinrichtung ein Sicherheitsrisiko dar.



Fotobeschreibungen

- * 1. Schadhafte Fensterbretter vor der Reparatur. ,
- * 2. Durch Korrosion freigelegte Bewehrungsstäbe. ,
- * 3. Wiederaufbau mit Belzona 4141 (Magma-Build) und Beschichtung mit Belzona 5151 (Hi-Build Cladding). ,
- * 4. Abgeschlossene Anwendung. ,

Anwendungssituation

Durch Korrosion an Bewehrungsstäben beschädigte Fensterbänke aus Beton.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern WPA-1 und WPA-4 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Der Kunde entschied sich für Belzona, um Kosten und Betriebsstörungen zu reduzieren. Alternativ hätten die Fenster ausgebaut, die Fensterbänke neu gegossen und nach Aushärtung ersetzt werden können – eine Lösung, die eine 4-wöchige Schließung der Kinderbetreuungseinrichtung zur Folge gehabt hätte.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve