

BELZONA DICHTET DACH EINER PACKEREI AB

ID: 3505

Industrie: Allgemeine Industrie

Standort des Kunden: Zementhersteller, Miami, Florida, USA

Anwendung: Problemzonen am Dach


Antragsdatum: April 2008

Substrat: Aluminium

Produkte: * Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,
* Belzona 3921 (GSC Conditioner) ,
* Belzona 9311 (Flexible Membrane Reinforcing Sheet) ,

Problem

Durch Nähte und Verbindungsstellen des Dachs trat Wasser ein.



Fotobeschreibungen

- * 1. Unbeschichtete Nähte ,
- * 2. Grundierung mit Belzona 3921 (GSC Conditioner) ,
- * 3. Beschichtung der Nähte mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) und Verstärkung mit Belzona 9311 (Flexible Membrane Reinforcing Sheet) ,
- * 4. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Verschraubtes Metaldach

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt RPA-1 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Der Kunde hatte zuvor erfolglos ein günstiges Silikondichtmittel eingesetzt, das die fortschreitende Beschädigung von

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Repair • Protect • Improve

Verpackungsanlagen und Bedienelementen nicht verhindern konnte.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

