

SCHUTZ UND REPARATUR EINES DACHS MIT BELZONA

ID: 3507

Industrie: Gebäude & Strukturen
Anwendung: Problemzonen am Dach
Substrat: Stahldach mit Aluminiumbeschichtung
Produkte: * Belzona 3111 (Flexible Membrane),

Standort des Kunden: Öffentliche Sporthalle, Frankreich
Antragsdatum: Juli 2002

Problem

Örtliche Leckagen und Korrosionsschäden auf dem gesamten Dach.



Fotobeschreibungen

- * 1. Lokal begrenzter Wassereintritt ,
- * 2. Reparatur der Nähte ,
- * 3. Anwendung auf korrodiertem Dach ,
- * 4. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Öffentliche Sporthalle mit 1.400 m² Dachfläche

Anwendungsverfahren

Die örtlichen Reparaturen wurden gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt RPA-1 durchgeführt. Zusätzlicher Korrosionsschutz wurde durch Spritzauftrag eines Belzona 3111 (Flexible Membrane)-Systems erreicht.

Belzona-Fakten

Die Belzona-Lösung verhindert zukünftigen Wassereintritt und schützt die Stahlfläche vor Korrosion.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve