LANGZEITSCHUTZ EINES DACHS MIT BELZONA

ID: 3516

Industrie:	*Gebäude & Strukturen*	Standort des Kunden:	*Softwarevertreiber, Großbritannien*
Anwendung:	*Problemzonen am Dach*	Antragsdatum:	*1990 und Juni 2005*
Substrat:	*Mit Plastik beschichtetes Wellblech*		
Produkte:	** Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,*		

Problem

Das Dach war ursprünglich mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) geschützt worden. Vogelkot hatte jedoch die mit Plastik beschichteten Stahlabschnitte eines neuen Anbaus chemisch angegriffen, was zu Undichtigkeiten führte. Während der Anbau von Korrosion betroffen war, waren an der mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) beschichteten Fläche keinerlei Schäden aufgetreten. Die ursprüngliche Anwendung wurde 2005 saniert, um eine erneute Lebensdauer von 15 Jahren sicherzustellen.






Fotobeschreibungen

* 1.Ursprünglicher Zustand 1990 ,
* 2.Schäden durch Vogelkot ,
* 3.Inspektion 2010 ,
* 4.Inspektion 2010 ,

Anwendungssituation

Wellblechdach mit breiten Rinnen, die sich entlang des gesamten Dachs erstrecken. Das Dach besitzt mehrere Rohrdurchführungen, Lüftungskanäle und Oberlichter. Ursprünglich war das Dach 1990 von einem autorisierten Subunternehmer vor Ort geschützt worden.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern RPA-1 und RPA-6 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Bei einer Inspektion nach 5 Jahren im Jahr 2010 befanden sich beide Anwendungen in einem einwandfreien Zustand und selbst nach dem härtesten Winter in 40 Jahren hatte der Kunde keinerlei Leckagen zu bemängeln.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Repair • Protect • Improve

Copyright © Belzona International Limited 2026