

# FARBlich ANGEPASSTE BELZONA-REPARATUR VON ABPLATZUNGEN AN FENSTERSTÜRZEN

ID: 3526

Industrie: Gebäude & Strukturen

Standort des Kunden: Örtliche Schulplanungsbehörde,  
Großbritannien

Anwendung: Wandproblembereiche

Antragsdatum: September 2009

Substrat: Beton

Produkte: \* Belzona 4141 (Magma-Build) ,

## Problem

Korrosion an den Bewehrungselementen führte zu Abplatzungen am Beton.



## Fotobeschreibungen

- \* 1. Abgeplatzter Beton. ,
- \* 2. Einsatz eines Formbretts, um der Anwendung eine saubere Kante zu verleihen. ,
- \* 3. Abschluss der Anwendung. ,
- \* 4. Abgeschlossene Anwendung mit genauester Farbabstimmung. ,

## Anwendungssituation

Fensterstürze aus Beton

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt WPA-4 durchgeführt. Mithilfe von Eisenoxid-Pigmenten wurde Belzona 4141 (Magma-Build) farblich an den bestehenden Beton angepasst.

## Belzona-Fakten

Die Reparaturen konnten ohne Einsatz eines Gerüsts oder verlorener Verschalung schnell und einfach durchgeführt werden. Durch die farbliche Anpassung der Reparatur wurde das ursprüngliche Erscheinungsbild bewahrt.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Repair • Protect • Improve