BARRIEREFREIHEIT FÜR SEHBEHINDERTE VERBESSERT DANK BELZONA

ID: 3527

Industrie:	*Gebäude & Strukturen*	Standort des Kunden:	*Kommunale Kunstschule, Großbritannien*
Anwendung:	*Problemzonen am Boden*	Antragsdatum:	*September 2009*
Substrat:	*Beton und Pflastersteine*		
Produkte:	** Belzona 4411 (Granogrip) ,*		

Problem

Aus Sicherheitsgründen mussten alle Stufenkanten farblich hervorgehoben und mit einem Antirutschsystem ausgestattet werden.

Fotobeschreibungen

* 1.Anwendung in Gang. ,
* 2.Abgeschlossene Anwendung. ,
* 3.Beschichtung weiterer Bereiche mit dem Belzona-Antirutschsystem. ,
* 4.Beschichtung weiterer Bereiche mit dem Belzona-Antirutschsystem. ,

Anwendungssituation

Die Schule wurde von mehreren Studenten mit Körperbehinderungen (u. a. Sehbehinderungen) besucht.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-8 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Der Kunde war mit dem Ergebnis der Anwendung äußerst zufrieden. Dank Belzona konnten die Stufen mit einem hochleistungsfähigen, langlebigen und ästhetisch ansprechenden Antirutschsystem mit besonders hoher Sichtbarkeit ausgestattet werden

Copyright © Belzona International Limited 2026