

BELZONA REPARIERT DACH EINER RENOMMIERTEN UNIVERSITÄT

ID: 3528

Industrie: Gebäude & Strukturen
Anwendung: Problemzonen am Dach
Substrat: Bekiestes Mineralfaserdach
Produkte: * Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,

Standort des Kunden: Universitätsbibliothek, Großbritannien
Antragsdatum: Sommer 2010

Problem

Die Reparatur des Dachs unterlag strengen Vorschriften, da sie während des Bibliotheksbetriebs durchgeführt werden musste.



Fotobeschreibungen

- * 1. ☒Schadhafte Dachrinne vor der Anwendung. ,
- * 2. ☒Mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) beschichtete Dachrinne. ,
- * 3. ☒Undichter Dachbereich. ,
- * 4. ☒Mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) beschichtetes Dach. ,

Anwendungssituation

Das Mineralfaserdach und die Dachrinnen befanden sich in einem schlechten Zustand: Durch mehrere Löcher trat Wasser direkt in den Lesesaal ein, in dem viele historische Bücher aufbewahrt werden und der täglich von Studenten in Anspruch genommen wird

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern RPA-1, RPA-6 und RPA-8 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Studenten der Universität hatten sich zuvor über den Geruch von lösemittelhaltigen Produkten beschwert, die an anderen Universitätsgebäuden angewendet worden waren und bei einigen Studierenden ein Unwohlsein ausgelöst hatten. Das voll verstärkte Belzona 3111 (Flexible Membrane)-System konnte ohne Störung des Bibliotheksbetriebs aufgebracht werden.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve