

BELZONA SANIERT BODEN IN SCHULKÜCHE

ID: 3530

Industrie: Gebäude & Strukturen

Standort des Kunden: Schule, Großbritannien

Anwendung:

Antragsdatum: Oktober 2010


Problemzonen am Boden

Substrat: Beton

Produkte: * Belzona 5231 (S.G. Laminate),

Problem

Der rutschige Boden stellte ein Sicherheitsrisiko dar und wies darüber hinaus im Bereich der Abflüsse Schäden am Beton auf.



Fotobeschreibungen

- * 1. Problematischer Fuß- und Bodenbereich ,
- * 2. Problematischer Fuß- und Bodenbereich ,
- * 3. Abgeschlossene Anwendung ,
- * 4. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Schulküchenboden

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-3 durchgeführt. Vor Rollerauftrag von 2 Schichten Belzona 5231 (S.G. Laminate) wurde die bisherige Beschichtung durch Schleifen abgetragen.

Belzona-Fakten

Die Schule war von den nahtlosen, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften der Belzona Lösung überzeugt worden. Für die Reparatur standen maximal 4 Tage zur Verfügung, eine Anforderung, die nur von der Belzona Lösung erfüllt werden konnte.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Repair • Protect • Improve

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

