

LANGZEIT-DACHREPARATUR MIT BELZONA

ID: 3540

Industrie: Gebäude & Strukturen
 Anwendung: Problemzonen am Dach
 Substrat: Asbest
 Produkte: * Belzona 3111 (Flexible Membrane),

Standort des Kunden: Alte Villa in Privatbesitz, Italien
 Antragsdatum: 1985 und 2008

Problem

Die stark abgenutzten Asbestdachziegel konnten das darunterliegende Substrat nicht mehr vor Witterungseinflüssen schützen.



Fotobeschreibungen

- * 1. ☐Schadhaftes Dach 1985 ,
- * 2. ☐Anwendung nach 10 Jahren ,
- * 3. ☐Nahansicht nach 10 Jahren ,
- * 4. ☐Erneute Sanierung im Jahr 2008 mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,

Anwendungssituation

Asbestdachziegel einer alten Villa

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt RPA-1 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Nach 10 Jahren wurde die Anwendung inspiziert und befand sich weiterhin in einem ausgezeichneten Zustand. Aufgrund der Leistungsfähigkeit der Lösung entschied sich der Kunde nach 23 Jahren erneut für eine Sanierung mit Belzona 3111 (Flexible Membrane).

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
 FS 695214
 ISO 14001:2015
 EMS 695213

Belzona products are
 manufactured under an ISO
 9000 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
 Repair • Protect • Improve