

BELZONA ® ЗАЩИЩАЕТ РЕКТИФИКАЦИОННУЮ КОЛОННУ

ID: 3548

Промышленн *Chemical & Petrochemical*
ость:

Заявление: *TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas*

Субстрат: Сталь

Продукты: * *Belzona® 5851 (HA-Barrier)* ,

Местоположение Завод по переработке нефти

клиента: Сингапур

Дата подачи Апрель 2001
документов:

Problem

Возникновение коррозии под изоляцией (*CUI*), в особенности вокруг опорных колец, где происходит накопление влаги.



Описание фотографий

- * 1. Общий вид колонны. 2. Корозия опорных колец. 3. Процесс нанесения покрытия. 4. Завершенная работа. ,

Ситуация с приложением

Ректификационная колонна крекинг-установки.

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona «Ноу-хау» листовкой по применению ТСС-5. Проведено удаление изоляции с повреждённых зон, и после подготовки поверхности, произведено применение Belzona® 5851 (HA-Barrier) на горячую подложку.

Белзона Факты

Belzona® 5851 обеспечила исключительную антикоррозионную защиту для сильно корродированных участков, без остановки производства.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products

FS 695214

are manufactured

ISO 14001:2015

under an ISO 9000

EMS 695213

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com



BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение