

BELZONA® 5811 ВОССТАНАВЛИВАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ УЧАСТКИ ОБВАЛОВКИ

ID: 3607

Промышленн Power

ость:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical Containment Areas

Субстрат: Бетон

Продукты: * Belzona® 5811 (Immersion Grade) ,

Местоположение Электростанция, штат

клиента: Алабама, США

Дата подачи Декабрь 2007

документов:

Problem

Произошло разрушение покрытия на участках обвалований щелочных химических веществ, на производственной территории заказчика, и необходима установка нового непроницаемого покрытия.



Описание фотографий

* Обвалование в результате воздействия химических веществ, перед удалением старого покрытия 2. Обвалование в результате воздействия химических веществ, после удаления старого покрытия 3. После завершения применения продукта Belzona 4. После завершения применения продукта Belzona ,

Ситуация с приложением

Участки обвалований химических веществ на водоочистой станции.

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Ноу-Хау системной листовкой о применении материалов ТСС-15. Старое покрытие было удалено при помощи водоструйной обработки под высоким давлением. Продукт Belzona® 5811 применяется, как на обваловании, так и на основании резервуара.

Белзона Факты

Продукт Belzona использовался в течение длительного периода на многих водоочистных станциях штата Алабама. Клиент имеет основания доверять качеству и долговечности продукции, основываясь на результатах предыдущих применений продукта.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

