

Belzona® сохраняет качество поверхности качения

ШИНЫ

ID: 3609

Промышленность: *General Industry*

Местоположение: *Шахта, Канада*

Сфера:

Клиента:

Заявление: *SHM-Solids Handling Machinery*

Дата подачи документов: *Июль 2005*

Субстрат: *Резина*

Продукты: * *Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer)* ,

Problem

Повреждение боковой стенки шины, позволило обнаружить коррозию стального армирующего покрытия



Описание фотографий

* Оборудование Трещину расширяют, и обрабатывают при помощи жесткой кисти Belzona Продукт Belzona® 9341 (Армирующая Лента) применяется для дополнительной прочности После завершения ремонта ,

Ситуация с приложением

Поврежденная шина требует незамедлительного ремонта на месте эксплуатации.

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Ноу-Хау системной листовкой о применении материалов SHM-9.

Белзона Факты

Ремонтные работы с применением материала Belzona были проведены в кратчайшие сроки, без вывода шины из эксплуатации. Высокий уровень адгезии и эластичность были обеспечены, благодаря эластомерам Belzona, которые выдерживают нагрузку, возникающую при эксплуатации, и защищают шину от последующего износа.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение