

Belzona® защищает поверхность в зоне химической локализации (обваловка/поддон)

ID: 3616

Промышленн General Industry

ость:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas

Субстрат: Бетон, сталь

Продукты: * Belzona® 4111 (Magma Quartz) Belzona® 4311 (Magma CR1) ,

Местоположение Завод по производству

клиента: пищевых продуктов, Франция

Дата подачи Июнь, 2003

документов:

Problem

Сильный износ бетонной поверхности из-за утечки и загрязнения химическими веществами, во время проведения технического процесса. Целостность поверхности была нарушена.

Описание фотографий

* 1. Вид до проведения ремонта 2. Вид опор резервуара для хранения 3. Вид после установки прокладки 4. После завершения применения продукта Belzona® 4311 ,

Ситуация с приложением

Зона химической локализации (обваловка/поддон)

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хау системной листовкой о применении материалов ТСС-15. Особое внимание было уделено регулировке, при помощи прокладок, и защите основания поддерживающего стального каркаса.

Белзона Факты

Участок поверхности стал соответствовать стандартам, требуемым по законодательству. Дополнительная защита установлена на опорах. При необходимости, проведение ремонтных работ не представляет сложности. Проведенные ремонтные работы гарантируют качество на длительное время. Во время последней проверки, проведенной в 2009 году, зона химической локализации находилась в отличном состоянии.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products

are manufactured

under an ISO 9000

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

