Reparaciones en aparcamiento con Belzona

ID: 3636

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Autoridad local, Blackpool, Reino Unido*
Solicitud:	*Áreas problemáticas de la pared*	Fecha de aplicacion:	*Octubre 2011*
Sustrato:	*Hormigón armado*		
Productos:	** Belzona® 4141 (Magma-Build) ,*		

Problem

La carbonatación del hormigón armado causó un daño extenso en los techos y paredes, que requería una reparación urgente.









Descripciones de fotografías

* 1 y 2. Daño severo en los techos ,

* 3 y 4. Belzona 4141 aplicado sobre las superficies en altura ,

Situación de la aplicación

Techos y paredes en un aparcamiento

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How WPA-6.

Datos de Belzona

El fraguado rápido del material permitió que el aparcamiento volviera a operar con disrupciones mínimas y la reparación pudiera ser pintada en tan sólo 3 días, que fue el tiempo requerido para completar la reparación del hormigón. La autoridad local eligió Belzona gracias a trabajos previos desarrollados con éxito en otro de los aparcamientos propiedad del ayuntamiento.

Copyright © Belzona International Limited 2026