

BELZONA® ЗАМЕНЯЕТ ПОВРЕЖДЕННОЕ УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРА

ID: 3727

Промышленн General Industry
ость:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas

Субстрат: Сталь и бетон

Продукты: * Belzona ® 4131 (Magma-Screed) Belzona ® 3111 (Flexible Membrane System) ,

Местоположение Химический завод,
клиента: Великобритания

Дата подачи Ноябрь 2004
документов:

Problem

Базовое уплотнение дало трещину, позволив влаге проникнуть под днище резервуара.

Проблема усугубилась из-за плохого состояния водослива, приведшего к наружной коррозии.



Описание фотографий

1. Крупный план поврежденного уплотнения. 2. Применение порции материала Belzona® 4131.
3. Применение системы покрытия Belzona 3111® в процессе реализации. 4. Применение завершено. ,

Ситуация с приложением

Днище резервуара для хранения химических веществ.

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хай Системными Листовками GSS-3 и ТСС-9.

Белзона Факты

Традиционные уплотнительные материалы вышли из строя по причине недостаточной эластичности. Поверхность водослива была восстановлена в результате применения порции материала Belzona® 4131 для скругления стыка. Материал Belzona® 3111 отлично зарекомендовала себя при использовании для гидроизоляции днищ резервуаров.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение