

# BELZONA® ЗАМЕНЯЕТ ПОВРЕЖДЕННОЕ УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРА

ID: 3727

Промышленн *General Industry*

Местоположение *Химический завод,*

ость:

клиента: *Великобритания*

Заявление: *TCC-Tanks and Chemical*

Дата подачи *Ноябрь 2004*

*Containment Areas*

документов:

Субстрат: *Сталь и бетон*

Продукты: \* *Belzona® 4131 (Magma-Screed) Belzona® 3111 (Flexible Membrane System) ,*

## Problem

Базовое уплотнение дало трещину, позволив влаге проникнуть под днище резервуара. Проблема усугубилась из-за плохого состояния водослива, приведшего к наружной коррозии.



## Описание фотографий

\* 1. Крупный план поврежденного уплотнения. 2. Применение порции материала Belzona® 4131. 3. Применение системы покрытия Belzona 3111® в процессе реализации. 4. Применение завершено. ,

## Ситуация с приложением

Днище резервуара для хранения химических веществ.

## Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хау Системными Листовками GSS-3 и TCC-9.

## Белзона Факты

Традиционные уплотнительные материалы вышли из строя по причине недостаточной эластичности. Поверхность водослива была восстановлена в результате применения порции материала Belzona® 4131 для скругления стыка. Материал Belzona® 3111 отлично зарекомендовала себя при использовании для гидроизоляции днищ резервуаров.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2024