

BELZONA ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ ВЫБОРОМ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ОСНОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРА

ID: 3728

Промышленность: *General Industry*

Местоположение: *Производитель сыпучих
клиента: химических веществ,
Великобритания*

Заявление: *GSS-Gaskets, Seals and Shims*

Дата подачи документов: *Август, 2005*

Субстрат: *Углеродистая сталь*

Продукты: ** Belzona® 3111 (Flexible Membrane System) ,*

Problem

Внешняя коррозия днища резервуара, вызванная нарушением первоначальной герметизации основания.



Описание фотографий

* 1. Общий вид резервуара 2. Предыдущая система герметизации 3. Процесс применения 4. Завершенное применение. Осталось снять маскировочную ленту. ,

Ситуация с приложением

Резервуар диаметром 8,5м для хранения акрилонитрила нуждался в более эффективной герметизации основания для предотвращения коррозии под днищем.

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хау Системной Листовкой GSS-3.

Белзона Факты

Заказчик впервые осознал степень повреждения, вызванного коррозией под основанием, когда потребовалось поменять днище резервуара всего лишь после 10 лет эксплуатации. Основание данного резервуара имело герметизацию мастикового типа, которое оказалось неэффективным. Днище было заменено, что в результате привело к крупным финансовым и производственным потерям. Теперь эта компания приняла Belzona решение в качестве стандартного метода защиты резервуаров от коррозии днища.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение