

Belzona mantiene la cubierta segura

ID: 3748

Industria: Edificios y Estructuras
Solicitud: Áreas problemáticas del piso
Sustrato: Madera
Productos: * Belzona® 5811 (Immersion Grade) ,
* Belzona® 9211 (Supergrip Aggregate) ,

Ubicación del cliente: Villa vacacional, Penrith
Fecha de aplicación: 2002

Problem

Desgaste de la superficie y riesgo por resbalones particularmente cuando está mojado.



Descripciones de fotografías

- * Área con problemas de deslizamiento ,
- * El Sistema Antideslizante de Belzona fue mezclado y aplicado utilizando una bolsa de polietileno para posteriormente esparcirlo con un aplicador. Se esparció aún más producto sobre dicha área ,
- * Aplicación terminada ,

Situación de la aplicación

Plataforma de madera acanalada

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo utilizando la versión modificada del folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-8. Se mezcló Belzona® 5811 con un 50% de Belzona® 9211.

Datos de Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar

Después de que la mitad del área fuera tratada, se vertió agua sobre la superficie de la zona tratada con el Sistema antideslizante Belzona y la que no lo estaba. Se constató que el área sin tratar era extremadamente resbaladiza y peligrosa, mientras que el área tratada con Belzona ofrecía unas excelentes propiedades antideslizantes al estar mojada con agua. El uso de Belzona se ha convertido en un procedimiento estandarizado en este lugar, que decidió cubrir un área aún mayor en 2007.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

