

Belzona repara y sella canaleta de hierro

ID: 3749

Industria: *Edificios y Estructuras*

Solicitud: *Áreas problemáticas del techo*

Sustrato: *Hierro fundido*

Productos: ** Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,
* Belzona® 3921 (GSC Conditioner) ,
* Belzona® 9311 (Reinforcing Sheet) ,*

Ubicación del cliente: *Empresa logística, Lancashire, Reino Unido*

Fecha de aplicación: *Abril 2007*

Problem

El hierro fundido se había corroído con el paso del tiempo y las juntas se habían deteriorado permitiendo la entrada de agua en el edificio.



Descripciones de fotografías

- * Canaleta corroída y taponada ,
- * Canaleta drenada y lista para ser preparada ,
- * Sistema completo de membranas flexibles reforzadas ,
- * Aplicación completada ,

Situación de la aplicación

Canaleta tradicional de hierro fundido de 0,5 metros de ancho por 64 metros de largo

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How RPA-9

Datos de Belzona

El coste de Belzona supuso una fracción del coste de reemplazo de la canaleta de hierro fundido, que era la otra alternativa.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

