Belzona recubre tejado plano y pretiles

ID: 3753

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Empresa de logística, Lancashire, Reino Unido*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del techo*	Fecha de aplicacion:	*Abril 2007*
Sustrato:	*Varios, incluyendo ladrillo, fieltro y plomo*		
Productos:	** Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,*		

Problem

El deterioro del fieltro original permitió la entrada de agua en la cubierta del tejado. En particular, el fieltro se había quebrado en áreas críticas como la unión entre los pretiles y el tejado, así como en las salidas de agua.






Descripciones de fotografías

* Área del tejado antes de ser revestido ,
* Primer plano del pretil y la canaleta de salida ,
* Belzona® 3111 utilizado para recubrir el tejado y el pretil ,
* Trabajo de aplicación del Sistema de refuerzo Belzona® 3111 culminado ,

Situación de la aplicación

Tejado plano de 50m² sobre la nave de almacenamiento

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know How RPA-6, RPA-8, y RPA-10.

Datos de Belzona

Se eligió Belzona tras el éxito de aplicaciones previas en otras partes de la factoría. La habilidad de sellar diferentes materiales y detalles, hacen a Belzona ideal para este tipo de situaciones.

Copyright © Belzona International Limited 2026