

# Belzona recubre tejado plano y pretilas

ID: 3753

Industria: Edificios y Estructuras

Ubicación del cliente: Empresa de logística, Lancashire, Reino Unido

Solicitud: Áreas problemáticas del techo

Fecha de aplicación: Abril 2007

Sustrato: Varios, incluyendo ladrillo, fieltro y plomo

Productos: \* Belzona® 3111 (Flexible Membrane),

## Problem

El deterioro del fieltro original permitió la entrada de agua en la cubierta del tejado. En particular, el fieltro se había quebrado en áreas críticas como la unión entre los pretilas y el tejado, así como en las salidas de agua.



## Descripciones de fotografías

- \* &Aacute;rea del tejado antes de ser revestido ,
- \* Primer plano del pretil y la canaleta de salida ,
- \* Belzona® 3111 utilizado para recubrir el tejado y el pretil ,
- \* Trabajo de aplicaci&oacute;n del Sistema de refuerzo Belzona® 3111 culminado ,

## Situación de la aplicación

Tejado plano de 50m<sup>2</sup> sobre la nave de almacenamiento

## Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know How RPA-6, RPA-8, y RPA-10.

## Datos de Belzona

Se eligió Belzona tras el éxito de aplicaciones previas en otras partes de la factoría. La habilidad de sellar diferentes materiales y detalles, hacen a Belzona ideal para este tipo de situaciones.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

