

# BELZONA ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА НАПРАВЛЯЮЩЕМ АППАРАТЕ НАСОСА

ID: 3831

Промышленн *Fluid Flow*

ость:

Заявление: *CEP-Centrifugal Pumps*

Местоположение *Производитель насосов,*

клиента: *Италия*

Дата подачи *Май 2007*


документов:

Субстрат: *Нержавеющая Сталь и Чугун*

Продукты: \* *Belzona® 1311 (Ceramic R Metal) Belzona® 1341 (Supermetalglide) Belzona® 5811 (Immersion Grade) Belzona® 1121 (XL Metal) ,*

## Problem

*Коррозионная защита и повышение КПД оборудования.*



## Описание фотографий

\* 1. Покрытие Belzona ЕС Барьер после 22 лет эксплуатации. 2. Belzona® 1311 используется для восстановления поверхности небольших участков. 3. Завершённое применение Belzona® 1341. 4. Применение Belzona® 5811 на крышке. ,

## Ситуация с приложением

Направляющий аппарат насоса и крышка

## Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хау Системными листовками CEP-3 и -5.

## Белзона Факты

Изначальная защита насоса была проведена в 1985 году, с использованием покрытия Belzona ЕС Барьер. Состояние покрытия после первого применения в 1985 оставалось удовлетворительным, однако нуждалось в обновлении с целью повышения эффективности.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © Belzona International Limited 2026

  
**BELZONA**  
Ремонт • Защита • Улучшение