

BELZONA ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА НАПРАВЛЯЮЩЕМ АППАРАТЕ НАСОСА

ID: 3831

Промышленн *Fluid Flow*
ость:

Заявление: *CEP-Centrifugal Pumps*

Субстрат: *Нержавеющая Сталь и Чугун*

Продукты: * *Belzona® 1311 (Ceramic R Metal) Belzona® 1341 (Supermetalglide) Belzona® 5811 (Immersion Grade) Belzona® 1121 (XL Metal)* ,

Местоположение *Производитель насосов,*
клиента: *Италия*

Дата подачи *Май 2007*
документов:

Problem

Коррозионная защита и повышение КПД оборудования.



Описание фотографий

* 1. Покрытие Belzona ЕС Барьер после 22 лет эксплуатации. 2. Belzona® 1311 используется для восстановления поверхности небольших участков. 3. Завершённое применение Belzona® 1341. 4. Применение Belzona® 5811 на крышке. ,

Ситуация с приложением

Направляющий аппарат насоса и крышка

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Hoy-Hay Системными листовками СЕР-3 и -5.

Белзона Факты

Изначальная защита насоса была проведена в 1985 году, с использованием покрытия Belzona ЕС Барьер. Состояние покрытия после первого применения в 1985 оставалось удовлетворительным, однако нуждалось в обновлении с целью повышения эффективности.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение