

BELZONA® – ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА НАСОСА ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

ID: 3833

Промышленн Power

ость:

Заявление: CEP-Centrifugal Pumps

Местоположение Электростанция в Египте

клиента:

Дата подачи Апрель 2002


документов:

Субстрат: Чугун

Продукты: * Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona® 1341 (Supermetalglide) ,

Problem

Сильная эрозия-коррозия.



Описание фотографий

* 1. Очевидное разрушение эрозией. 2. Подготовка поверхности дробеструйной обработкой. 3. Эрозия устранена с Belzona® 1311. 4. Покрытие с Belzona® 1341 в процессе. ,

Ситуация с приложением

Направляющий аппарат и раструб главного насоса для перекачки охлаждающей воды.

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хау Системными листовками CEP-1, -3 и -5.

Белзона Факты

Время для доставки нового направляющего аппарата и раструба определялось в 6 месяцев и обошлось бы в \$100,000. В то время как применение Belzona составило только \$2,800, и насос был готов к эксплуатации по истечении 48 часов.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение