

BELZONA ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ РАБОЧЕГО КОЛЕСА НАСОСА ОТ КАВИТАЦИИ.

ID: 3834

Промышленн Fluid Flow
ость:

Заявление: CEP-Centrifugal Pumps

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona® 1341 (Supermetalglide) Belzona® 2141 (ACR Fluid Elastomer) ,

Местоположение Химический завод, Италия
клиента:

Дата подачи Январь, 2007

документов:

Problem

Насосные колёса, которые ранее выдерживали только 6 месяцев в эксплуатации, проявляли значительные признаки кавитации, в результате чего создавался чрезмерный шум и потеря баланса, что в свою очередь вызвало необходимость их замены.



Описание фотографий

* 1. Поверхность после дробеструйной обработки. 2. Поверхность покрыта с Belzona® 1341. 3. Наносится первый слой Belzona® 2141 (чёрный) 4. Завершённое применение (зеленого) второго слоя Belzona® 2141 ,

Ситуация с приложением

Покрытие для нового рабочего колеса насоса

Способ применения

Применения было проведено в соответствии с Belzona Hoy-Hay Системной листовкой СЕР-3.

Белзона Факты

Исходные насосные колёса систематически заменялись по истечении 6-ти месяцев. Проведённая инспекция рабочего колеса насоса, покрытого продуктом Belzona, по истечении 1 года эксплуатации показала отличное техническое состояние.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение