

РЕМОНТ НАСОСА И ПОВЫШЕНИЕ КПД С BELZONA

ID: 3836

Промышленн Water / Wastewater
ость:

Заявление: CEP-Centrifugal Pumps

Субстрат: Латунь и чугун

Продукты: * Belzona® 1111 (Super Metal) Belzona® 1341 (Supermetalglide) ,

Problem

Насос подвергся сильной коррозии.

Местоположение Поставщик питьевой воды,
клиента: Португалия
Дата подачи Февраль 2004
документов:



Описание фотографий

* 1. Агрессивная локальная коррозия. 2. Применение Belzona® 1111. 3. Результат завершенного ремонта. ,

Ситуация с приложением

Крупный корпус насоса с горизонтальным разъёмом.

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona® Hoy-Hay Системной листовкой СЕР-10.

Белзона Факты

Повышение КПД на 7% в работе насоса.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение