

BELZONA УЛУЧШАЕТ КПД НАСОСА

ID: 3840

Промышленн Water / Wastewater
ость:

Заявление: CEP-Centrifugal Pumps

Местоположение Компания водоснабжения,
клиента: Болгария
Дата подачи Май, 2004
документов:

Субстрат: Чугун

Продукты: * Belzona® 1111 (Super Metal) Belzona® 1341 (Supermetalglide) ,

Problem

Сплошная эрозия/коррозия, ведущая к пониженному КПД насоса.



Описание фотографий

* 1. Поверхности до начала применения. 2. Подготовка корпуса. 3. Нанесение двух слоёв Belzona® 1341. 4. Инспекция, проведённая после 1 года эксплуатации. ,

Ситуация с приложением

Двухсторонний приёмный патрубок центробежного водяного насоса.

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Hoy-Hay Системными листовками СЕР-5 и СЕР-10.

Белзона Факты

В результате применения покрытия для улучшения эффективности и последующего ремонта уплотнительных колец было отмечено снижение энергопотребления и повышение КПД до 9.91%. Инспекция, проведённая после 1 года эксплуатации, показала, что покрытие находится в отличном состоянии.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products

FS 695214

are manufactured

ISO 14001:2015

under an ISO 9000

EMS 695213

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

