

BELZONA ВОССТАНАВЛИВАЕТ КОРРОДИРОВАННЫЙ КОРПУС НАСОСА

ID: 3842

Промышленн Water / Wastewater
ость:

Местоположение Поставщик питьевой воды,
клиента: регион Лиссабона,
Португалия

Заявление: CEP-Centrifugal Pumps

Дата подачи Ноябрь 2004

документов:

Субстрат: Чугун

Продукты: * Belzona® 1341 (Supermetalglide) ,

Problem

Насос подвержен обширной коррозии.



Описание фотографий

* 1. Корродированный корпус насоса. 2. Корродированный выпуск насоса. 3. Применение Belzona® 1341. 4. Завершенное применение. ,

Ситуация с приложением

Большой корпус центробежного водораспределительного насоса с горизонтальным разъемом.

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хау Системной листовкой CEP-5 и 10.

Белзона Факты

Аналогичный насос был покрыт продукцией Belzona 6 лет назад, и недавно проведенная инспекция подтвердила, что покрытие находится в отличном состоянии, на основании чего клиент, не задумываясь, вновь применил Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение