

Промышленн *Sugar*
ость:

Местоположение *Завод по переработке*
клиента: *сахарного тростника,*
Миннесота, США

Заявление: *CEP-Centrifugal Pumps*

Дата подачи *1993*
документов:

Субстрат: *Чугун*

Продукты: * *Belzona® 1111 (Super Metal) Belzona® 1341 (Supermetalglide) ,*

Problem

Процесс кавитации стал основной причиной повреждения ротора насоса.



Описание фотографий

* 1. Очевидны обширные повреждения пневматического насоса. 2. Отремонтированный насос. 3. Ротор насоса после многих лет в эксплуатации. ,

Ситуация с приложением

Пневматический насос

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с листовкой о применении материалов CEP-1.

Белзона Факты

Ремонт при помощи продукта Belzona обеспечил устойчивость оборудования к кавитации в течение более 5 лет.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2026