

BELZONA® РЕМОНТ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО НАСОСА

ID: 3847

Промышленность:
Сахарная промышленность:

Местоположение: Завод по переработке
клиента: сахарного тростника,
Миннесота, США

Заявление: CEP-Centrifugal Pumps

Дата подачи 1993
документов:

Субстрат: Чугун

Продукты: * Belzona® 1111 (Super Metal) Belzona® 1341 (Supermetalglide) ,

Problem

Процесс кавитации стал основной причиной повреждения ротора насоса.



Описание фотографий

* 1. Очевидны обширные повреждения пневматического насоса. 2. Отремонтированный насос. 3. Ротор насоса после многих лет в эксплуатации. ,

Ситуация с приложением

Пневматический насос

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с листовкой о применении материалов СЕР-1.

Белзона Факты

Ремонт при помощи продукта Belzona обеспечил устойчивость оборудования к кавитации в течение более 5 лет.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение