

BELZONA® РЕМОНТИРУЕТ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ СЫРУЮ НЕФТЬ РУКАВ

ID: 3855

Промышленн Oil & Gas

Местоположение Офшорная нефтяная компания

ость:

клиента:

Заявление: VPF-Valves, Pipes and
Fittings

Дата подачи Лето 2003

документов:

Субстрат: Оцинкованная сталь

Продукты: * Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Problem

Повреждение уплотнительной поверхности фланца перекачивающего рукава нарушило герметизацию.



Описание фотографий

* 1. Отливная форма помещена и закреплена на месте. 2. Конечный результат показывает в совершенстве восстановленную уплотнительную поверхность в виде граммофона. 3. Испытание рукава под давлением 18 бар, в соответствии руководством по испытаниям в нефтяной промышленности и в судоходстве и судостроении международного морского форума нефтедобывающих компаний (OCIMF 1991) и "Данлоп" ,

Ситуация с приложением

Перекачивающий сырую нефть рукав

Способ применения

Защитная гальванизация была удалена абразивоструйной обработкой, и произведена формовка новой уплотнительной поверхности фланца при помощи продукта Belzona® 1321. Использование резиновых заглушек предотвратило попадание избыточного материала в болтовые отверстия. Были вставлены прокладки для обеспечения адекватной толщины Belzona® 1321 на поверхности фланца.

Белзона Факты

Повреждение оцинкованных поверхностей способствует проникновению и формированию коррозии под покрытием. Использование Belzona® 1321 не только восстанавливает профиль

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение

уплотнительной поверхности, но также обеспечивает долгосрочную защиту от коррозии. Выполнение всего применения обошлось менее чем 1,000 фунтов (\$ 1,600), по сравнению со стоимостью замены рукава - 18000 фунтов (\$ 28000).

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

