

БЛАГОДАРЯ BELZONA® ИЗНОШЕННЫЙ РУКАВ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

ID: 3862

Промышленн Oil & Gas

Местоположение Судоходная компания в

ость:

клиента: Канаде

Заявление: SOS-Ships and Offshore Structures

Дата подачи Ноябрь 2000

документов:

Субстрат: Резина

Продукты: * Belzona® 2311 (SR-Elastomer) ,

Problem

Рукав для выгрузки цемента изнашивался до оголения армирующей проволоки.



Описание фотографий

* 1. Вид поврежденного участка 2. Неплотно соединённые частицы были удалены 3.

Кондиционер, армирующий лист и Belzona® 2311 (SR-Elastomer) были использованы для ремонта участка 4. Ремонт завершён ,

Ситуация с приложением

Изношенный плавучий рукав

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Ноу-Хау системной листовкой о применении материалов SOS-12.

Белзона Факты

Требовался быстрый и надежный ремонт, применение продукта Belzona являлось единственной альтернативой.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение