

BELZONA® РЕМОНТИРУЕТ ПЛАВУЧИЙ РУКАВ

ID: 3863

Промышленн *Chemical & Petrochemical*
ость:

Заявление: *SOS-Ships and Offshore
Structures*

Субстрат: *Резина*

Продукты: * *Belzona® 2111 (D&A Hi-Build Elastomer)* *Belzona® 2131 (D&A Fluid Elastomer*
,

Местоположение *Нефтеперерабатывающий*
клиента: *завод, Филиппины*

Дата подачи *Март 2007*
документов:

Problem

Во время погрузки-отгрузки топлива лопасти винтов судов повредили наружный резиновый слой и плавучую изоляцию рукава для подачи топлива.



Описание фотографий

* 1. Типичное повреждение 2. Новое изоляционное покрытие присоединено с использованием продукции Belzona 3. Заключительное наращивание и нанесение внешнего покрытия 4. Завершённый ремонт ,

Ситуация с приложением

Рукав для подачи топлива на шельфе

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Ноу-Хау системной листовкой о применении материалов SOS-12.

Белзона Факты

Belzona является, зарекомендовавшим себя альтернативным методом для проведения подобных ремонтных работ. Замена детали является слишком дорогостоящим процессом. При этом задержка производственного процесса неприемлема.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение