

# РЕМОНТ ПЛАВУЧЕГО РУКАВА С ПОМОЩЬЮ BELZONA®

ID: 3865

Промышленн *Oil & Gas*

Местоположение *Нефтяная компания*

ость:

клиента:

Заявление: *SOS-Ships and Offshore Structures*

Дата подачи *Декабрь 1998*

документов:

Субстрат: *Резина*

Продукты: \* *Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer) Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer)*

## Problem

*Обширное повреждение наружной плавучей изоляции.*



## Описание фотографий

\* 1. Степень повреждения очевидна. 2. Нанесение Belzona® 2221. 3. Завершённый ремонт. ,

## Ситуация с приложением

24 дюймовый (60,96 см) плавучий рукав в Йокохама (Yokohama)

## Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Ноу-Хау системной листовкой о применении материалов SOS-12.

## Белзона Факты

Плавучий рукав находился в хорошем состоянии при осмотре в феврале 2000 года. Стоимость ремонта составила \$3,000; стоимость нового рукава составляет около \$70,000.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © Belzona International Limited 2024

  
**BELZONA**  
Ремонт • Защита • Улучшение