

BELZONA ETANCHE UNE BASE DE RESERVOIR

ID: 3869

Industrie: *Énergie*

Localisation du client: *Centrale électrique, Portland, Philadelphie, Etats-Unis*

Application: *Joints, joints et cales*


Date de la demande: *Août 2003*

Substrat: *Acier et béton*

Des produits: ** Belzona 3111 (Flexible Membrane),*

Problem

Corrosion au niveau de l'angle de liaison au sol et infiltration d'eau sous le sol du réservoir.



Descriptions des photographies

* 1. Vue du réservoir. 2. L'angle de liaison au sol, avant l'application. 3 & 4. Application terminée.

Cas d'application

Réservoir de stockage de pétrole.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona GSS-3.

Faits sur Belzona

Ce système a fait ses preuves en réduisant la corrosion au niveau des pieds de bac, où l'humidité pénètre sous la base du réservoir.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Réparer • Protéger • Améliorer