

BELZONA 3211 RESISTE UNE DEUXIEME FOIS A UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE

ID: 3877

Industrie: *Énergie*

Localisation du client: *Centrale électrique, Texas, Etats-Unis*

Application: *Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques*

Date de la demande: *2004*

Substrat: *Isolation en mousse sur un réservoir en plastique.*

Des produits: ** Belzona 3211 (Lageal) Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner) Belzona 9311 (Reinforcing Membrane Sheet) ,*

Problem

Après 8 années de service, le Belzona 3211 appliqué précédemment devait être remplacé. Le Système Membrane Belzona avait tellement bien fonctionné pendant ces 8 années que le client choisit une fois de plus Belzona.



Descriptions des photographies

* 1. Vue du réservoir d'acide. 2. Préparation de la surface. 3. Belzona 3211 appliqué.

Cas d'application

Revêtement sur un réservoir de stockage caustique revêtu d'isolant.

Procédé d'application

Une fois l'ancien revêtement retiré, l'application a été réalisée selon la Procédure Belzona TCC-4.

Faits sur Belzona

Belzona 3211 a bien tenu pendant 8 ans dans cet environnement difficile. Les émanations provenant d'un réservoir d'acide voisin se condensaient sur ce réservoir, entraînant une détérioration rapide des revêtements précédents.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer