

# LAGERGEHÄUSE MIT BELZONA REPARIERT

ID: 3901

Industrie: Wasser / Abwasser

Standort des Kunden: Wasserversorgungsunternehmen,  
Bulgarien

Anwendung: Mechanische Kraftübertragung

Antragsdatum: April 2003

Substrat: Gusseisen

Produkte: \* Belzona 1111 (Super Metal) ,

## Problem

Nach einem Festfressen des Lagers war das Gehäuse beschädigt worden und die Spaltmaße hatten sich vergrößert.



## Fotobeschreibungen

- \* 1. Oberflächenvorbereitung ,
- \* 2. Auftrag von Belzona 1111 (Super Metal) ,
- \* 3. Gehäuse nach Wiederaufbau und maschineller Bearbeitung ,

## Anwendungssituation

Lagergehäuse einer Kreiselpumpe.

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt MPT-6 durchgeführt.

## Belzona-Fakten

Durch die zeit- und kostensparende Belzona Lösung konnte die Pumpe schnellstmöglich wieder in Betrieb genommen werden; die Kosten für einen Ersatz wurden eingespart.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Repair • Protect • Improve